

# "泰利芙斯"血管夾

## 回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 009808 號

產品英文名稱：Teleflex Medical™ Hem-o-lok ligating clips

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
543965/ AE05ML	73A1700207、73M1600217、73M1600220、73A1900239、 73B1900058、73E1800023、73E1800332、73F1800410、 73F1800589、73G1800296、73L1700351、73M1700114

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響型號/批號產品可能因零件規格差異造成裝載不當及/或卡住，而使產品從器械夾（applier）脫落、血管夾斷裂或鉗口卡在部分關閉位置。如發生前述狀況，可能需要手術介入或使治療遲延。原廠因此回收受影響產品。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號產品共 218 盒，台灣泰利福醫療產品有限公司已於 108 年 10 月 15 日通知受影響客戶，停止銷售並回收受影響產品。前述矯正措施預計於 108 年 12 月 31 日前完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：台灣泰利福醫療產品有限公司

聯絡電話：02-26565965

聯絡人電子郵件：Teleflex.Taiwan@teleflex.com

相關警訊來源(網址)：

瑞士 Swissmedic：[https://fsca.swissmedic.ch/mep/api/publications/Vk\\_20191015\\_02/documents/3](https://fsca.swissmedic.ch/mep/api/publications/Vk_20191015_02/documents/3)

英國 MHRA：<https://mhra.gov.filecamp.com/s/dXE2j1nU8fXFn8Qb/d>