"巴德" 艾斯植入式注射座 回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 010871 號

產品英文名稱："BARD" X-PORT ISP IMPLANTED PORT

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
0607540	RECR0966

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品可能存在搭配錯誤規格的 18G 沖洗接頭(flushing connector)而非 16G 的風險。由於在沖洗接頭套管和導管插入時存在間隙，因此使用者在嘗試沖洗的過程中可能會發生生理食鹽水滲漏。此外，此間隙無法使沖洗接頭與導管保持連接，可能導致沖洗接頭無法使用而需更換。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號數量共 50 支，巴德股份有限公司已於 109 年 2 月 14 日開始通知受影響客戶並請其立即停止使用，協助清查回收的產品。前述回收行動預計於 109 年 4 月 30 日完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：巴德股份有限公司

聯絡電話：02-2722-5660#2472262

聯絡人電子郵件：cherry.lin@bd.com

相關警訊來源(網址)：

加拿大 Health Canada：

<https://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72445r-eng.php>