

新聞稿附件-醫療器材及化粧品疑涉標示不符規定產品清單

序號	產品名稱	疑涉違規態樣	來源廠商名稱及地址	後續處辦情形
1	花娜小姐不暈染防水眼線膠筆	外包裝未標示「保存方法」，且中文標籤遮蓋成分標示內容	美合國際實業股份有限公司(臺北市中正區忠勤里西藏路89號1樓)	裁處3萬元，衛生局已令業者回收改正
2	媚點自轉式眉筆BR(棕)	原產地(中國)與製造商地址(日本)不符	臺灣鐘紡化妝品股份有限公司(高雄市新興區五福二路166號10樓)	裁處1萬元，衛生局已令業者回收改正
3	愛科來Σ血糖試紙(Arkay GLUCOCARD)(衛署醫器輸字第024558號)	外盒無中文標示	生展生物科技股份有限公司(台南市新營區土庫里開元路154號A棟)	裁處3萬元，衛生局已令業者回收改正
4	歐姆龍自動血壓計(型號HEM-7121)(衛部醫器輸字第026021號)	外包裝標示品名與原核准不符	台灣歐姆龍健康事業股份有限公司(臺北市松山區復興北路367號9樓)	衛生局已令業者回收改正
5	歐姆龍手腕式血壓計(型號HEM-6131)(衛部醫器輸字第026014號)	外包裝標示品名與原核准不符	台灣歐姆龍健康事業股份有限公司(臺北市松山區復興北路367號9樓)	衛生局已令業者回收改正
6	松下電子血壓計(型號EW-BW30)(衛署醫器陸輸字第000117號)	標示製造廠名稱與原核准不符，且未標示製造日期	台松電器販賣股份有限公司(新北市中和區建六路57號)	衛生局已令業者回收改正
7	理康採血針(衛部醫器輸壹字第014504號)	外包裝標示許可證字號衛「署」醫器輸壹字第014504號與原核准衛「部」醫器輸壹字第014504號不符	壯生醫療器材股份有限公司(臺北市大安區敦化南路2段319號6樓)	衛生局已令業者回收改正
8	福爾益康背光型血糖機(衛署醫器製字第003169號)	外包裝標示之製造商地址與原核准不符	泰博科技股份有限公司(新北市五股區五工二路127號6樓)	衛生局已令業者回收改正
9	穩豪倍易型血糖監測系統(衛署醫器陸輸字第000352號)	外包裝標示藥商名稱與原核准不符	壯生醫療器材股份有限公司(臺北市大安區敦化南路2段319號6樓)	裁處3萬元，衛生局已令業者回收改正
10	穩擇易血糖機(衛署醫器陸輸字第000481號)	外包裝標示藥商名稱與原核准不符	壯生醫療器材股份有限公司(臺北市大安區敦化南路2段319號6樓)	
11	穩擇血糖試紙(衛署醫器輸字第024004號)	外包裝標示藥商名稱與原核准不符	壯生醫療器材股份有限公司(臺北市大安區敦化南路2段319號6樓)	
12	優盛電子血壓計(衛署醫器製字第002952號)	產品標示之製造廠地址與原核准不符	優盛醫學科技股份有限公司(臺北市內湖區港墘路189號12樓)	衛生局已令業者回收改正
13	優盛電子血壓計(衛署醫器製字第003533號)	產品標示之製造廠地址與原核准不符	優盛醫學科技股份有限公司(臺北市內湖區港墘路189號12樓)	衛生局已令業者回收改正
14	優盛電子血壓計(衛署醫器製字第002708號)	產品標示之製造廠名稱及地址與原核准不符	優盛醫學科技股份有限公司(臺北市內湖區港墘路189號12樓)	衛生局已令業者回收改正
15	優盛電子血壓計(衛署醫器製字第003381號)	產品標示之製造廠名稱及地址與原核准不符	優盛醫學科技股份有限公司(臺北市內湖區港墘路189號12樓)	衛生局已令業者回收改正
16	優盛電子血壓計(衛署醫器陸輸字第000239號)	產品標示許可字號「衛部醫器製字第000239號」與原核准「衛署醫器陸輸字第000239號」不符	優盛醫學科技股份有限公司(臺北市內湖區港墘路189號12樓)	衛生局已令業者回收改正

新聞稿附件-醫療器材及化粧品疑涉標示不符規定產品清單

序號	產品名稱	疑涉違規態樣	來源廠商名稱及地址	後續處辦情形
17	優盛電子血壓計(衛署醫器製字第002624號)	產品標示之製造廠地址與原核准不符	優盛醫學科技股份有限公司(臺北市內湖區港墘路189號12樓)	衛生局已令業者回收改正
18	優盛電子血壓計(衛署醫器製字第001781號)	未標示製造廠名稱及製造廠地址	優盛醫學科技股份有限公司(臺北市內湖區港墘路189號12樓)	衛生局已令業者回收改正
19	優盛電子血壓計(衛署醫器陸輸字第000235號)	未標示製造日期	優盛醫學科技股份有限公司(臺北市內湖區港墘路189號12樓)	衛生局已令業者回收改正
20	瑞特血糖監測系統-血糖測試片(衛部醫器製字第004723號)	外包裝標示許可證字號衛「署」醫器製字第004723號與原核准衛「部」醫器製字第004723號不符	華廣生技股份有限公司大慶廠(臺中市南區大慶街二段100號)	衛生局已令業者回收改正
21	瑞特血糖監測系統GM300(衛署醫器製字第001950號)	製造商地址與原核准不符	華廣生技股份有限公司大慶廠(臺中市南區大慶街二段100號)	衛生局已令業者回收改正
22	歐姆龍手腕式血壓計(型號HEM-6121)(衛部醫器輸字第026015號)	外包裝標示品名與原核准不符	台灣歐姆龍健康事業股份有限公司(臺北市松山區復興北路367號9樓)	由衛生局辦理中
23	歐姆龍電子血壓計(型號HEM-7210)(衛署醫器輸字第020947號)	標示之許可證字號已過期	台灣歐姆龍健康事業股份有限公司(臺北市松山區復興北路367號9樓)	由衛生局辦理中
24	優速安血糖監測系統(衛署醫器製字第003171號)	標示內容物、批號及保存期限、施採血針之許可證字號皆與原核准不符	惠基生物科技股份有限公司(新北市三重區重陽路一段144號1樓)	由衛生局辦理中
25	瑞特血糖監測系統 GM100(衛署醫器製字第002582號)	產品外包裝製造商、藥商名稱與原核准不符，另標示「瑞特採血筆(衛署醫器製字第001990號)」、「瑞特葡萄糖品管液(衛署醫器製字第006348號)」、「瑞特採血針(衛署醫器製字第000666號)」等產品許可證號	華廣生技股份有限公司大慶廠(臺中市南區大慶街二段100號)	由衛生局辦理中
26	“拜安捷 2” 血糖監測系統(衛署醫器輸字第018412號)	未標示批號及製造日期	永英有限公司(臺中市西屯區福恩里工業區一路6巷12號2樓)	由衛生局辦理中
27	優盛電子血壓計(衛署醫器製字第003364號)	標示製造廠名稱及地址與核准不符	優盛醫學科技股份有限公司(臺北市內湖區港墘路189號12樓)	由衛生局辦理中
28	羅氏活力血糖機專用試紙(衛部醫器輸字第026524號)	外包裝標示許可證字號衛「署」醫器輸字第026524號與原核准衛「部」醫器輸字第026524號不符	台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司(台北市中山區民權東路3段2號10樓)	由衛生局辦理中