

“墨師”移動式電腦斷層掃描系統

安全警訊

(國內無進口受影響產品)

許可證字號：衛部醫器輸字第 029752 號

產品英文名稱：“MOBIUS” AIRO Mobile CT System

受影響規格/型號/批號：

型號
MobiCT-32 (國內無進口受影響產品)

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品之射線球管電流調節功能（調節掃描）在軟件版本 2.0.0.0 中無任何作用，操作人員將有可能無法在掃描完成前偵測到此錯誤。

國內矯正措施：

經查，國內無進口受影響產品，故博暘科技有限公司無須進行矯正行動。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：博暘科技有限公司

聯絡電話：(02) 2986-1102

聯絡人電子郵件：nicychan@ma15.hinet.net

相關警訊來源(網址)：

<http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67458r-eng.php>