

# “瑞可”非動力式骨科牽引器及配件（未滅菌）

## 回收警訊

許可證字號：衛部醫器輸壹字第 013841 號

產品英文名稱：“REDCORD” nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories (Non-Sterile)

受影響規格/型號/批號：

| 名稱描述          | 型號     |
|---------------|--------|
| 繩扣（Rope Lock） | 110050 |

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：

原廠通知其所屬全球經銷商，受影響型號產品之繩扣可能發生裂開，進而可能導致使用者摔落。迄今無任何傷亡報告，惟基於安全考量，原廠決定更換繩扣產品。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號產品數量共 456 個，聯興儀器股份有限公司已於 108 年 5 月 16 日通知經銷商轉知受影響客戶暫停使用，將於 108 年 5 月 30 日收到原廠寄出之新繩扣料件後，主動回收舊繩扣產品，並提供新繩扣給受影響客戶更換。前述回收行動預計於 108 年 7 月 15 日前完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：聯興儀器股份有限公司

聯絡電話：02-29186363

聯絡人電子郵件：epii.eng@epii.com.tw

相關警訊來源(網址)：

英國 MHRA：<https://mhra.filecamp.com/public/file/3pva-ud01pntn>