

“邁柯唯” 離心幫浦主機

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 022670 號

產品英文名稱：“Maquet” RotaFlow Centrifugal Pump System

受影響規格/型號/批號：

名稱描述	型號	批號
RotaFlow 驅動裝置	ROTAFLOW	910113200、10113976、 910117231、10117239、 910117242

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品驅動裝置之 ODU 同軸電纜插頭可能鬆脫，造成血流測量資料傳輸插腳接觸不良，導致操作臺上顯示血流值波動及影響實際轉速，進而影響患者血液供應量。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型/批號產品共 5 台，台灣悅廷和有限公司已於 108 年 11 月 15 日通知受影響客戶並提供建議事項，預計於 108 年 12 月 25 日前完成回收。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：台灣悅廷和有限公司

聯絡電話：02-81616588

聯絡人電子郵件：Derek.lee@getinge.com、Daniel.tsou@getinge.com、QA.tw@getinge.com

相關警訊來源(網址)：

英國 MHRA：<https://mhra.gov.filecamp.com/s/wqKHy8mW18m5VKf1/d>