

“路希”喉部雷射手術用氣管內管

回收警訊

(國內無進口受影響產品)

許可證字號：衛部醫器輸字第 026129 號

產品英文名稱：“Rusch” Laser Tracheal Tube

受影響規格/型號/批號：

型號	批號 (國內無進口受影響批號)
102004	19451、19461、19501、20081

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品之雷射防護箔片可能會部分分離，在進行喉部雷射治療時，可能造成黏膜細胞損傷或出血、結痂、感染及患者感受痛苦等情形。目前原廠未接獲不良傷害之通報。

國內矯正措施：

經查，國內未進口受影響產品，故台灣泰利福醫療產品有限公司無須執行回收行動。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：台灣泰利福醫療產品有限公司

聯絡電話：02-2656-5965

聯絡人電子郵件：Teleflx.Taiwan@teleflex.com

相關警訊來源(網址)：

加拿大 Health Canada：

<https://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73371r-eng.php>