

“柏朗” 史倍斯輸液套 回收警訊

許可證字號：衛部醫器輸字第 026408 號

產品英文名稱：“B. Braun” Infusomat Space Line

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
8700118SP	20M11F0000

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品之流量保護夾(free-flow protection clamp)上下組裝相反，導致輸液幫浦匣門開啟後，產品套管無法完全閉合，可能造成滲漏。迄今為止，原廠未接獲相關不良反應通報。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號產品共 1,700 個，台灣柏朗股份有限公司於 110 年 7 月 23 日通知客戶並回收受影響產品。前述矯正措施已於 110 年 8 月 18 日完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：台灣柏朗股份有限公司

聯絡電話：02-6600-7100

聯絡人電子郵件：anita.wu@bbraun.com

相關警訊來源(網址)：廠商自主通報，無來源網址