

# BD 骨髓抽取針

## 回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 011004 號

產品英文名稱：BD Bone Marrow Aspiration/ Intraosseous Infusion Needle

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
TIN3015	0001331229

發布對象：醫療院所

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

原廠發現受影響產品可能密封不完全，導致產品無菌屏障失效，可能造成表皮下感染、軟組織感染，或骨髓炎、軟組織及骨骼混合感染、敗血症繼發於全身感染等併發症。迄今為止，原廠未接獲相關不良反應通報。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號產品共 1,100 支，新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司於 110 年 8 月 25 日通知客戶並提供建議事項，請客戶退回受影響產品。前述矯正措施預計於 110 年 10 月 24 日前完成。

廠商聯繫資訊：

公司名稱：新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司

聯絡電話：02-2722-5660

相關警訊來源(網址)：

英國 MHRA：<https://mhra-gov.filecamp.com/s/RE9r1uAOs1FYiPvI/d>