

# “飛利浦”中央監視站軟體

## 安全警訊

發布日期：113 年 4 月 16 日

許可證字號：衛部醫器輸字第 035138 號

產品英文名稱：“Philips” Information Center iX

受影響規格/型號/批號：

名稱描述	序號
Uninterruptable Power Supplies, 120V APC by Schneider Electric (Schneider Electric IT Corporation)	SCL500RM1U (僅限不斷電系統裝置序號為 5S 開頭，日期編號 2237 之前)

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

原廠獲悉搭配病人中央監視站(Patient Information Center iX, PIC iX)系統的特定序號不斷電裝置(Uninterruptable Power Supplies, UPS)之內部組件，其輸出電力不符合規格，導致 UPS 無法達到預定電量啟動，進而影響 PIC iX 系統的供電。UPS 裝置是 PIC iX 系統及其相關硬體組件所使用的備用電源。UPS 裝置旨在斷電時為 PIC iX 系統或組件(監視器、網路設備、伺服器)供電，以確保 PIC iX 系統在電源不穩定的期間保持正常運作。若前述 UPS 故障發生，可能使 PIC iX 系統因電力不足而關機，導致延遲發現病人狀況的變化。雖然不太可能發生，但可能導致病人危害。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型/批號數量共 92 台，台灣飛利浦股份有限公司於 113 年 3 月 28 日開始通知受影響客戶提醒警訊注意事項。前述矯正措施預計於 113 年 4 月 30 日完成。後續將依據原廠排程，為客戶更換故障的 UPS 裝置。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：台灣飛利浦股份有限公司

聯絡電話：0800-005-616

聯絡人電子郵件：[Taiwan\\_FCO@philips.com](mailto:Taiwan_FCO@philips.com)

相關警訊來源(網址)：

瑞士 Swissmedic: [https://fsca.swissmedic.ch/mep/api/publications/Vk\\_20240408\\_29/documents/0](https://fsca.swissmedic.ch/mep/api/publications/Vk_20240408_29/documents/0)