

“熠隆”全方位高效電動病床及附件

安全警訊

發布日期: 114 年 4 月 22 日

(國內無進口受影響產品)

許可證字號：衛部醫器輸字第 036850 號

產品英文名稱：“Hillrom” Progressa Bed System and Accessories

受影響規格/型號/批號/序號，及其 UDI-DI：

型號	批號	UDI-DI
P7520A23	(國內未進口受影響產品)	00887761999855
P7520A45		00887761999671
P7520A21		NA
P7520A39		00887761999701
P7520A31		00887761999756
P7520A19		00887761999893
P7520A15		00887761999923

****其餘原文警訓所列型號：國內未有查驗登記或登錄**

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(矯正原因描述)

當上述產品的床頭抬高時，受影響型號床墊的表面氣囊可能會移位，這可能會導致壓力分佈不均，和/或者病人的身體會接觸到支撐層下方的塑膠和泡棉組件。如果這個問題沒有被及時發現，病人可能會感到不適，甚至可能引發或加重壓力性傷害。尤其對於那些無法活動、營養不良、感覺喪失、壓力性損傷、失禁或組織灌流不足病史的病人有較高的風險。目前為止，原廠已經收到五起可能與此問題相關的嚴重傷害通報。

國內矯正措施：

經查，台灣熠隆醫療設備有限公司未進口警訊所述受影響產品。

廠商聯繫資訊：

公司名稱：台灣熠隆醫療設備有限公司

聯絡電話：02-2376-5033

聯絡人電子郵件：andy_hsu@baxter.com

相關警訊來源(網址)：

英國 MHRA：<https://mhra.gov.filecamp.com/s/d/LFWGW58sea3clgdL>、<https://mhra.gov.filecamp.com/s/d/ZHTqVo6lmaaFmyqM>