



新聞稿附件:不合格產品清單、檢驗結果及產品外觀

編號	品名 (批號:製造日期)	國內負責廠商	雙酚 A 檢驗結果	產品外觀 (以品名及製造日期辨識)
01	喜羊羊 PES 奶瓶 (2011年4月1日)	台灣優生股份有限公司	與規定不符(不得檢出) 檢出雙酚 A:26 ppb	
02	優生 PP 奶瓶一般 口徑 S120ml 2入 (2015/02/25)	台灣優生股份有限公司	與規定不符(不得檢出) 檢出雙酚 A:52 ppb (業者申請複驗中)	

03	優生 PES 奶瓶一般 口徑 s140ml  (2008 年 12 月 26 日)	台灣優生股份 有限公司	與規定不符(不得檢出) 檢出雙酚 A:67 ppb	 
04	培寶 PP 奶瓶一般 口徑 S120ml 2入 (2013/8/10)	台灣培寶股份 有限公司	與規定不符(不得檢出) 檢出雙酚 A:165 ppb	 

備註:本專案執行檢驗之檢驗方法如下:

1. 衛生福利部 102.11.13 部授食字第 1021950607 號公告修正食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗
2. 衛生福利部 104.05.01 部授食字第 1041900676 號公告食品器具、容器、包裝檢驗方法-哺乳器具橡膠類之檢驗方法。
3. 食品藥物管理署建議方法 103 .08.18 塑膠類嬰兒奶瓶中雙酚 A 之檢驗方法。