

“泰利芙斯” 經皮穿刺手術系統

回收警訊

許可證字號：衛部醫器輸字第 029238 號

產品英文名稱：“Teleflex” Percuvance Percutaneous Surgical System

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
PCVSH3	73M1600328

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

原廠發現部分受影響產品，其軸桿與器械頭之間的連接可能不夠安全。如果連接不牢固，器械頭可能會在患者體內分離。對於某些批號的受影響產品，器械頭前端的鉗口可能會突然關閉，而可能導致出血或組織損傷。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響產品數量共12個。惠眾股份有限公司清查發現，受影響產品皆於公司庫存，尚未銷售至客戶端，預計於106年8月31日前退還原廠。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：惠眾股份有限公司

聯絡電話：02-86650080 劉小姐

相關警訊來源(網址)：廠商自主通報，無網址