

# "飛利浦"心臟電擊復甦器

## 安全警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 008230 號

產品英文名稱："PHILIPS" PORTABLE DEFIBRILLATOR MONITOR

受影響規格/型號/批號：

型號
----

861290
--------

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品的治療旋鈕開關可能故障，造成無法開機、執行功能或無法送出預定的治療強度，可能延誤患者治療。前述問題包括：

- 裝置可能無法開機。
- 裝置可能無法執行選擇的功能。
- 裝置送出的電擊能量強度，可能與使用者的設定不同。

國內矯正措施：

經查，國內受影響產品共 837 台，台灣飛利浦公司於 108 年 10 月 18 日開始通知受影響客戶，已於 108 年 11 月 18 日完成通知，後續將配合原廠排程提供產品維修。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：台灣飛利浦股份有限公司

聯絡電話：0800-005-616 醫療科技事業部

相關警訊來源(網址)：

澳洲 TGA：<http://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-01611-1>