

"柏朗" 組織黏膠 回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 005963 號

產品英文名稱："B. BRAUN" HISTOACRYL

受影響規格/型號/批號：

名稱描述	型號	批號
"柏朗" 組織黏膠	1050052	220445N2

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品於使用後，無法完全聚合，導致黏著力較預期差。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號產品共 225 個，臺灣柏朗股份有限公司於 110 年 3 月 8 日通知客戶並回收受影響產品。前述矯正措施預計於 110 年 3 月 26 日前完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：臺灣柏朗股份有限公司

聯絡電話：02-6600-7100

聯絡人電子郵件：judy.kao@bbraun.com

相關警訊來源(網址)：

日本 PMDA：<https://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-9983>

英國 MHRA：<https://mhra.gov.filecamp.com/s/XF66RKsy147zixAq/d>