

“必帝”檸檬酸右旋糖真空採血管 回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 015373 號

產品英文名稱："BD" Vacutainer™ ACD Blood Collection Tubes

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
364606	0316293

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

原廠接獲客訴，發現受影響之特定批號產品可能因真空度不足，造成採血量偏低而影響檢驗結果。為維護病患權益與安全，將進行自願性回收。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號數量共 29,000 隻，新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司於 110 年 12 月 1 日通知受影響客戶並提供建議事項，請使用者協助退回受影響產品。前述回收行動預計於 111 年 1 月 31 日完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司

聯絡電話：02-2722-5660

相關警訊來源(網址)：廠商自主通報，無來源網址