

# “亞培” m24 檢體處理系統

## 安全警訊

許可證號：衛署醫器輸壹 字第 007933 號

產品英文名稱： m24sp Instrument System

受影響規格/型號/批號： 03N06-01

### 警訊說明：

原廠發現亞培 m24sp 檢體處理系統的系統水和廢液高度偵測功能因 Application Database 的問題被不正常關閉。

### 對客戶的影響

可能會造成客戶沒有注意到系統水不足或是廢液桶已滿。但若客戶有依照使用者操作手冊執行日保養程序，則此問題將不會對使用者造成任何影響，因為系統水桶及廢液桶的容量足夠應付單日用量。

### 國內矯正措施：

自接獲安全警訊開始，已陸續通知使用單位以下訊息：

- 提醒使用者遵照操作說明書執行日保養，並於上機分析前確認系統水是否足夠以及清空廢液桶
- 該問題將於新版 Application Database 7.0 安裝後被矯正。預計 2014 年第三季開始，由原廠工程師安裝 Application Database 7.0 並確認系統水和廢液桶高度偵測功能被正常開啟。

將於所有受影響單位通知完畢後再次進行回報。

廠商聯繫資訊：美商亞培股份有限公司台灣分公司

附件(提供下載)：

相關警訊連結(網址)：

MHRA

<http://www.mhra.gov.uk/home/groups/fsn/documents/fieldsafetynotice/con433896.pdf>