

3M 輸血/輸液加溫袋

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 010297 號

產品英文名稱：3M Ranger Blood/Fluid Warming System

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
24355	HX9202、HX9184

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

原廠發現特定批次產品品質異常，導致使用時有產品破損之可能，使血液或輸液滲漏。臺灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司正在回收受影響產品，以最大程度地減少相關風險。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號數量共 20 套，臺灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司表示其中 10 套為業務推廣使用，已拆封但不會被販售使用，剩餘 10 套於 111 年 11 月 11 日移至不良品區暫存待銷毀。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：臺灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司

聯絡電話：02-2785-9338

聯絡人電子郵件：kchen1@mmm.com

相關警訊來源(網址)：

日本 PMDA：<https://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-10931>